

**Muster:** Solo  
Solo 2350

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
4603

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
SOLO TM 4603-11 vom 15.04.2002

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Solo  
Solo 2350

- **Baureihen:** Solo 2350 D

- **Werk-Nrn.:** 001 bis 039.

**Betrifft:**

Triebwerk SOLO 2350 D

Beim Betrieb kann die Loslösung von Bauteilen des Triebwerkes zur Beschädigung des Luftfahrzeuges führen.

**Maßnahmen:**

Verstärkung des Propellerlagerbockes nach obengenannter Technischer Mitteilung.

**Fristen:**

Vor dem nächsten Flug !

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*

*\* \* \**