



SOLO  
Kleinmotoren GmbH  
7032 Sindelfingen 6  
Stuttgarter Str. 42

Technische Mitteilung  
Nr. 4603 - 7

Blatt TM  
01 v. 1

Kennblatt Nr. 4603

Gegenstand : Umbau der Motoren vom Typ 2 350 B auf die neue Version 2 350 BS.

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang : Der Motor wird zerlegt und mit neuen Teilen entsprechend Stückliste und Zeichnungssatz ergänzt. Im Anschluß wird ein Probelauf durchgeführt.

Maßnahmen :  
1. Der ausgebaute Motor wird zerlegt.  
2. Diejenigen Teile, die wiederverwendet werden sollen, werden gemäß Prüfplan auf Maßhaltigkeit und Verschleiß geprüft.  
3. Der Motor wird, ergänzt durch neue Teile gemäß Stückliste 20 00 350 BS montiert.  
4. Es wird ein Probelauf gemäß Prüfplan durchgeführt.

Material : Siehe Stückliste 20 00 350 BS.

Hinweis :  
- Die Maßnahmen sind vom Herstellbetrieb des Motors durchzuführen.  
- Das Typenschild ist wie folgt zu ändern:  
2 350 B c BS  
- Der Motor darf im Motorsegler PICCOLO nur nach Durchführung der TM 845/6 betrieben werden.  
- Der Betrieb des Motors erfolgt gemäß Handbuch für den Motor 2 350 BS.

Datum Ersetzte Ausgabe  
06.02.1992 -

Verantw.d.Fachgeb.  
W. Emmerich

Anerkannt durch  
Luftfahrt Bundesamt

14. FEB. 1992